

## Boletim Técnico

<b>Produto:</b>	2WIN
<b>Data:</b>	2021/06/25 (25 de junho de 2021)
<b>Número e título do boletim:</b>	30 - Nova versão do software 5.5.4
<b>A questão tem uma relevância para a segurança do dispositivo:</b>	Não
<b>Ação Correctiva de Segurança de Campo:</b>	Não é necessário
<b>A questão tem uma relevância para o desempenho do dispositivo:</b>	Sim
<b>Motivo:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nova versão de software 2WIN (correção de bugs)</li><li>- Manual do novo operador</li></ul>
<b>Números de série (S/N) afectados</b>	Todos
<b>Âmbito da notificação:</b>	Todos os Distribuidores / outros
<b>Tempo de serviço:</b>	Menos de 5 minutos para o procedimento de actualização do software
<b>Peças de serviço:</b>	Sistema completo-5.5.4
<b>Descrição:</b>	Ver páginas seguintes
<b>Ação necessária:</b>	Actualização recomendada
<b>Compatibilidade do hardware:</b>	Todos
<b>Para mais informações, queira contactar:</b>	Adaptica srl Via San Marco, 9/h – 35129, Padova (PD), Italy Tel: +39 049 773 968 Fax: +39 049 097 0901 Email: support@adaptica.com

## Resumo dos bugs corrigidos em 2WIN SW versão 5.5.4

- Corrigido erro na visualização da imagem em PDF da aplicação CR. Esta correcção de bugs melhora o desempenho 2WIN.

**NOTA IMPORTANTE: não é possível rebaixar o software da 2WIN para uma versão anterior.**

## Resumo das modificações introduzidas no Manual do Operador versão 9.7

- Versão actualizada da configuração do software.
- Número de revisão actualizado.

## Bugs conhecidos

- Imagem não apresentada no relatório PDF da aplicação CR.